

項目	1pt	2pt	3pt	4pt	pt数
①働きやすい環境の整備					95% 20
仮設は不足なく周辺環境や現場員に配慮して設けられているか	無	不足	有	良	4
休憩スペースは適切に設けられているか（日影、換気、位置等）	無	不備	有	良	4
喫煙スペースは適切に設けられているか（分煙、換気、位置等）	無	不備	有	良	4
更衣スペースは適切に設けられているか	無		有	良	3
水分補給が出来る状況を整えているか（給水場・自販機設置、飲料保管）	無		有	常時可	4
働きやすい環境づくりとして取り組んでいる事項がある	有	(曙 スペース)			1
②防犯・安全・生産性の向上					95% 21
工事規模・概要に合わせた防犯対策を施しているか	無		有	良	4
安全標識は適切な位置に適切な表記で設置してあるか	無	不備	有	良	4
作業環境の温湿度について誰でも確認できる状況にあるか	無		有	良	3
現場員や作業員の健康状態について把握し配慮しているか	否	一部否	把握	配慮	4
現場員は週休 2 日をとれているか	否	一部否	稀に否	有	4
安全衛生や作業環境向上のために取り組んでいる事項がある	有	(高さ制限自動検知器)			1
生産性や効率を向上させるために取り組んでいる事項がある	有	(GNSS 測量活用)			1
③整理清掃					92% 23
掲示物は分かりやすく掲示されているか	否	一部否	有	良	4
保安備品（ヘルメット、消火器等）は整理されているか	否		有	良	4
現場事務所内は整理清掃されているか（書類、備品）	否	一部否	有	良	4
休憩スペースは整理清掃されているか	否	一部否	有	良	4
トイレや手洗いの水回りは清掃されているか	否		有	良	3
ヤード内は整理清掃されているか（資材、工具）	否	一部否	有	良	3
整理清掃において工夫している点がある	有	(靴の泥落し場)			1
④救急備品の充実					100% 16
救急備品（消毒液等）は適切に利用できる状態にあるか	無		不備	有	4
担架は適切に利用できる状態にあるか	無		不備	有	4
アルコール消毒又は感染予防備品の設置があるか	無		不備	有	4
AED の設置場所を把握しているか	無		有		3
体温計を備えつけてあるか	有				1
⑤現場の雰囲気					94% 15
挨拶	無	一部有	有	活発	4
現場員同士でのコミュニケーションがあるか	無	一部有	有	活発	4
現場員と協力業者とのコミュニケーションがあるか	無	一部有	有	活発	3
朝礼や昼礼協議会等で協力業者から出た意見を反映するようにしている	否	把握	一部有	有	4
⑥ SDGs目標への取組み評価（1項目1pt）					2
総得点数					97

記録

SDGs目標への取組み評価

4.建設業の将来の担い手育成
(インターンシップ受け入れ、現場見学会の開催)

8.建設業働き方改革（週休2日制モデル）



はなまるポイント

- 休憩室に 曙 が設置されており、夜間作業で少しでも体を休められるようになっていました。
- 喫煙スペースは区画がされ、雨も当たらないように使用される方にも配慮されていました。
- 掘削作業にて業者さんからの提案も取り入れて
作業環境の向上に努められていました。



ステップアップポイント

ヤードが狭いこともあり、歩行者と工事車両との導線が近く、歩行者通路に気づかなかったところがありました。
看板やマット等で明示していただくと、間違いがなくなるかと思います。

チャート



総評

作業ヤード内も休憩所も、整理整頓・清掃されておりとてもきれいな状態でした。はなまるポイント以外にも防犯意識や現場員・協力業者への気遣いを感じ、とても雰囲気のよい現場だと感じました。
これから夜間作業等、休日の確保等難しいところもでてくると思いますが体調管理に気を付けて、引き続きご安全に作業お願いいたします。

評価ランク

S 100~91	C 75~66
A 90~86	D 65~50
B 85~76	E 49~0

所長コメント

現場職員の目が届かないところに指摘を頂き、女性によるパトロールの良さを感じました。細部にまで気を使えるように若手職員にも教育しながらまだまだ現場の環境を改善できる余地はありますので、継続していきたいです。

現場監督	実施者
椎野	森
福田	藤井
黒澤	寺林
林	勅使川原
松葉	